

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-13986

No. 121106

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-14-3			機番	000515
環営	ユーザー名	滝内科胃腸科医院 様			納入日	平成15年10月10日
防品	点検者	小野 定之	作業時間	2 Hr	受付日	平成24年8月30日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年10月19日
計	3					

修理依頼・苦情内容

- ・ 水漏れ発生
- ・


不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

10回運転して多量の水漏れはしませんでした。水槽の水面を制御する水位センサーと給水電磁弁が劣化していましたので交換しました。

写真1：定期交換部品

写真2：水位センサー、給水電磁弁



[2] 修理・点検内容

1. 定期点検作業および部品交換（写真参照）
2. オゾン水濃度測定：0.35～0.60mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.78 /min 圧力：0.119～0.203 MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常
6. 運転カウンタ：11171

—以上—

推奨 交換 部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成		ドレンフィルタ	1 個	
		オゾン分解触媒	1 個	
		給水電磁弁	2 個	SV4、SV-5
		水位レベルセンサー	3 本	LVL、LVH1、LVH2
H24.11.6 中澤				