

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬

【発生日】 2019年 6月 28日
【対応日】 2019年 6月 28日
【連絡元】 ☐ モリタ (担当者: 有明 宮崎)
 ☒ ユーザー
 ☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 東京都品川区 ロイヤルティースデンタル

IC Washer【機番: 100006 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

・エラー10 処理中のドア開放

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☒ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☒ その他 (ドアロックユニット調整)

【給水方法】 ☒ 水

☐ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☒ ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☒ 有 ☐ 無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【備考】

・マイクロスイッチ押し棒の曲がり → 修正
・ドアロックユニットの調整
・再設置

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】