

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-22035

No. 161213

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	兵庫県尼崎市七松町 1-10-20		機番	001226
ユーザー名	ふかえ医院 様		納入日	平成 18 年 10 月 30 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 6 月 13 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 12 月 5 日

修理依頼・不具合内容

エラー 2（水位低下異常）、エラー 6（PSA；酸素発生器異常）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エラーが再現することを確認しました。

エラー 2 は水位センサの検知感度低下が原因で、エラー 6 はドレンフィルタ ASSY の詰まり原因でした。この部品を交換して復旧しました。

No.1～2：定期交換部品

No.3～5：ドレンフィルタ、水位レベルセンサ、配管チューブ



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.48～0.59 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1％ 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.103～0.190 MPa（AC100V 60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常
6. 運転カウンタ・・・1540

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～2	定期交換部品	1 式	
	吸着筒、吸湿筒、オゾン触媒		SPS-12082
3	水位レベルセンサー	3 本	
4	ドレンフィルタ ASSY	1 個	
5	配管チューブ、パッキン	1 式	

承認



審査



作成

H28. 12. 20
中澤