

点検報告書（修理前）

修理依頼
番号

No. 210720

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	池原クリニック 様			機 番	3 0 0 3 3 7
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	兵庫県神戸市灘区森後町 2 - 1 - 6			納 入 日	2014 年 07 月 23 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2021 年 03 月 26 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	
計	3						

修理依頼・不具合内容

水槽下部より水漏れ
※現地で確認済み

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下部に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。
ご使用回数、経年劣化、外力が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。
なお、前回修理した排水系統とは別の部分であることをご理解いただきたく
よろしくお願いいたします。

写真： 水漏れ部分



承認

松
21.07.21
永

責任技術者

中
21.07.21
澤

作成

R03. 7. 21
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1			
2			
3			

（株）I H I 物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.2