

# D 作業報告書

|       |                |    |      |              |
|-------|----------------|----|------|--------------|
| 依頼者様  | アール 南科 様       |    | ご承認印 |              |
| 住所    | 北海道江別市野幌町50-20 |    | TEL  | 011-385-8822 |
| TEL   | 011-385-8822   | 室名 | 依頼   | 様            |
| 機種型式  | IC Washer      |    | 号機   | 100067       |
| 完了    | 継続             | 有料 | 無料   | 製番           |
| 取扱業者名 | (株)IHIマテック様    |    | ご担当者 | 中村 様         |

ご依頼内容・現象

電源が落ちる

原因

天面ホース継手不具合により水漏し、絶縁不良。また蓋も思われます。

処置

ホース継手交換  
絶縁抵抗測定  
試運転

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様への伝言                                                                                          | 機種のコンディション                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | メーカー                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | 機種                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Br<br><input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり<br><input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり |
| <input type="checkbox"/> 別紙添付 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |                                                                                                                                                                                            |

作業日 20 17 年 12 月 17 日

|        |         |         |         |         |       |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 保守     | 1 保守契約  | 2 性能点検  | 3 性能点検  | 4 点検    | 5 点検  | 9 加算外    |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 保守料   | 3 CM    | 医療機器    | 区分    | 特 非 特 特  |
| 作業区分   | 10 製品販売 | 11 納入設置 | 12 定期点検 | 13 性能点検 | 14 点検 | 15 50 50 |
|        | 70 PR   | 72 取説説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見 | 77 PC    |

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額  |
|-----|-----------|----|----|-----|
|     | ホース継手     | 1  |    | 支給品 |
|     | シフトバルブ    | 1  |    | ル   |
|     |           |    |    |     |
|     |           |    |    |     |
|     |           |    |    |     |
|     |           |    |    |     |
|     |           |    |    |     |
|     |           |    |    |     |
|     |           |    |    |     |

|   |             |                 |       |
|---|-------------|-----------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検 | (見積書No.)        |       |
| 2 | 技術料         | H× 名× 円         | 44800 |
| 3 | 派遣料         | 名× 100 円 (68km) | 6800  |
| 4 | 宿泊費         | 泊× 名× 円         |       |
| 5 | 諸経費         |                 |       |
| 6 |             |                 |       |

|       |     |    |         |    |     |
|-------|-----|----|---------|----|-----|
| サビシシマ | 実施者 | 部長 | 検印      | 入力 | 納品書 |
| TEL   | 中村  | 逢坂 | 29.12.2 | 久保 | 久保  |

メモ

待記事項

①管理No. 795890 14

②作業日 20 17 年 12 月 17 日

③Uコード 0 1 1 3 8 5 8 8 2 2

④⑤機種コード 11 - 24

⑥製造No. 100067

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード

⑨実施SC 60

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-7-1-2

|      |              |
|------|--------------|
| 料金内訳 |              |
| ⑬A   | 部品代 0        |
| ⑭B   | 技術料等 51600   |
| ⑮    |              |
| ⑯    | 税別合計金額 51600 |
|      | 消費税 4128     |

|        |       |
|--------|-------|
| ご請求金額  | 55728 |
| 納品書No. | 2/35  |