

《不具合対応報告書》

担当者: 若井

【発生日】 2018年12月5日
【対応日】 2018年 12月 7日 予
【連絡元】 ■モリタ（担当者: 不明）
□ユーザー
□その他（ ）
【ユーザー名&県名】 平和歯科 北海道

IC Washer【機番: 00100342 】

【症状】 中段ラックを受ける本体側のローラーが脱落。
ローラーを止めているブッシュナットが外れ紛失した様子。
新規入れ替えて2か月で発生。
他でも発生していることから、品証、技術に改善要求をした。

【対応方法】 □引取り修理（代替機no. ）

■現地対応

《対応内容》 □部品交換（ブッシュナット ）
□その他（ ）

エムシー札幌逢坂さんに金曜日訪問してもらう。部品は本日エア便で発送

【給水方法】 □水

□水 & お湯

【ラック種類】 □標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【備考】

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 □引取り修理（代替機no. ）

□現地対応

《対応内容》 □部品交換（ ）
□その他（ ）

【給水方法】 □アイオニー使用

□精製水購入

□その他（ ）

【滅菌バッグ】 □ディスボ

□リユース

【網の種類】 □トレイ棚

□網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】