

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年1月15日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 1 月 11 日		作業時間: Hr
顧客名	平和歯科クリニック 様		TEL:
所在地	北海道札幌市西区平和2条1丁目1-12		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北海道支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100364	運転回数: 333
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12(ドアセンサー異常)発報致しました。		
原因		
・真空ポンプコンデンサー容量低下によるエラー発生。		
処置、作業内容		
・真空ポンプコンデンサー部品交換作業致しました。		
特記事項		
・缶体温度センサー仕様変更により変更品取付け作業致しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプコンデンサー		1		
2	缶体温度センサー		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 / 1 月 23 日

ご署名 松村 南都 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
19.1.15	小 山