

点検・修理報告書

管理 No. 2019.06.03

発行日: 2019年 06月 03日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 5 月 29 日 作業時間: 3 Hr
顧客名	アップル歯科 様
所在地	北海道江別市野幌町50-20
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100067	運転回数:	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 機械装置底面水漏れ漏洩センサー作動(エラー1)			
原因			
① 循環ラインLL型循環ゴム経年劣化亀裂による水漏れ			
処置、作業内容			
① 部品交換 他簡易点検してます			
② 下段ノズル樹脂部亀裂によりアーム回転できなく洗浄に支障がある可能性があります 交換をお願いします 部品は消耗品扱いとさせていただきます			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	LL型循環ゴム	732233160	1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
菅 19.6.03 田	桐 19/06/03 野