

点検・修理報告書

管理 No. 20068

発行日: 2020年7月2日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020年6月22日		作業時間: 8 Hr
顧客名	平和歯科クリニック 様	TEL:	011-667-6551
所在地	北海道札幌市西区平和2条1丁目1-12	ご担当	— 様
販売店	株式会社モリタ 北海道支店	ご担当	— 様
納入年月日	2018 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100364	運転回数: 2221回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・圧力センサが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・圧力センサを新品交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

合計

T063-0022札幌市西区平和2条1丁目1番12号

医療法人 徳和会

平和歯科クリニック

TEL・FAX 011-667-6551

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20.07.02	20.07.02	20.07.02