

# 点検・修理報告書

管理 No. 20002  
発行日: 2020年 7月 7日

|                            |                                                                                                    |                                                                       |                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ウォッシャーディスインフェクター           |                                                                                                    | IC Washer                                                             |                          |
| 作業年月日                      | 2020 年 6 月 24 日                                                                                    | 作業時間:                                                                 | 8 Hr                     |
| 顧客名                        | 医療法人社団 真俊会 アップル歯科 様                                                                                | TEL:                                                                  | 011-385-8822             |
| 所在地                        | 北海道江別市野幌町50-37                                                                                     | ご担当                                                                   | — 様                      |
| 販売店                        | 株式会社モリタ 北海道支店                                                                                      | ご担当                                                                   | — 様                      |
| 納入年月日                      | 2016 年 2 月 3 日                                                                                     | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品 —                    |
| 作業区分                       | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                   | 定期点検シール記入                                                             | <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取                      | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 装置情報                       | 製造番号: 100067                                                                                       | 運転回数:                                                                 | 4606回                    |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                                                    |                                                                       |                          |
| ・エラーNo.10 処理中のドア開放異常が発生した。 |                                                                                                    |                                                                       |                          |
| 原因                         |                                                                                                    |                                                                       |                          |
| ・ドアロック機構部に異常がありました。        |                                                                                                    |                                                                       |                          |
| 処置、作業内容                    |                                                                                                    |                                                                       |                          |
| ・ドアロック機構部を交換しました。          |                                                                                                    |                                                                       |                          |
| 特記事項                       |                                                                                                    |                                                                       |                          |

|   | 交換部品名称    | 部品コード | 数量     | 単価   | 小計 |
|---|-----------|-------|--------|------|----|
| 1 | ドアロック機構一式 |       | 1      |      |    |
| 2 |           |       |        |      |    |
| 3 |           |       |        |      |    |
| 4 |           |       |        |      |    |
| 5 |           |       |        |      |    |
| 6 |           |       |        |      |    |
| 7 |           |       |        |      |    |
|   |           |       | 1.有償   | 2.無償 |    |
|   |           |       | 部品代 合計 |      |    |
|   |           |       | 技 術 料  |      |    |
|   |           |       | 出 張 料  |      |    |
|   |           |       | 合 計    |      | ¥0 |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 佐々木 則子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 富田        | 佐藤        |
| '20/07/07 | '20/07/07 | '20/07/07 |