

点検確認書

異臭 対応

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 新鉄工業 増原, IHI 中澤

点検年月日	平成 22年 10月 18日	機種名	ONW-10	製造機番	000748
設置場所	2F 内視鏡室			TEL: 084-923-8161	
設置時期	平成 17年 7月 20日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☐	調整	☒ 排水モ-ズ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☐	濃度:	% 流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
排水モ-ズ	交換 ☒	機械はオゾン臭、酢酸臭もなく正常でした。 排水口から臭いと思われまうのでビニルテープで排水口を塞ぎました。
	交換 ☐	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名 池田 敬子

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。