

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 11月 4 日	機種名	ONW-10	製造機番	:001063
設置場所	1F 処置室			TEL	: 084-947-6565
設置時期	平成 18年 5月 30日	運転回数	998	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 性能劣化兆候 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ オゾンメータ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	2回屋敷	
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.3 %	流量: 0.76 L/min 圧力: 0.123~0.217MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	オゾンガス	清掃 ☐
内部	正常	☒	排水パイプ	清掃 ☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐		異常ありませんでした。 次回オゾンセンサの交換で ご検討下さい。
吸湿筒	交換 ☐		
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1	
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	
給水フィルターエレメント	交換 ☒	1	
	交換 ☐		

ご署名 長岡 博典

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。