

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-04641

No. 120701

配 布 先		納 入 先	新鋭工業（株） 広島支店 殿			機 種	ONW－１０
客先	1	所 在 地	広島県三原市大和町和木 1.5 3 7			機 番	０００５４９
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	大和診療所 様			納 入 日	平成 16 年 11 月 1 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成 24 年 5 月 18 日
		返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	平成 24 年 6 月 29 日
計	3						

修理依頼・苦情内容

定期点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

PSA（酸素発生装置）の性能点検したところ 81.7～83.3%で、規定の 90%より下がっていましたので吸着筒、吸湿筒を交換しました。

ドレンフィルター及びオゾン分解触媒は推奨交換時期（1年または1500回の短い方）を超過していましたので交換しました。

写真1：ONW-10 製造銘板

写真2：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.45～0.51mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.094～0.174MPa (AC100V, 60Hz)
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：1286

承認



審査



作成

H24.7.1

中澤

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ドレンフィルター	1個	
	吸着筒、吸湿筒	1式	番号：SPS-10806
	オゾン分解触媒	1個	
	吸盤	2個	