

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

06-04686

No. 120824

配布先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	広島県府中市府中町 838-3			機番	001619
環営	ユーザー名	河村内科胃腸科 様			納入日	平成 20 年 7 月 23 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	5 Hr	受付日	平成 24 年 6 月 12 日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成 24 年 8 月 23 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

トレーのネジ脱落。
排水ポンプ異音。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

劣化した部品を交換し、併せて内部分解清掃、定期点検を実施いたしました。

写真1：定期交換部品



写真2：排水ポンプ、排水バルブ用チューブ、ネジ



[2] 修理・点検内容

1. 内部分解清掃、定期交換作業
2. オゾン水濃度測定：0.41～0.53 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.103～0.192 MPa（AC100V, 60Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：1312

—以上—

交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成		吸着筒、吸湿筒	1 式	
H24. 8. 24		ドレンフィルター	1 個	
中澤		オゾン分解触媒	1 個	
		排水バルブ用チューブ	1 本	
		水ポンプ（P-3；排水用）	1 個	異音の原因
		トレー用ネジ M3	1 本	