

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-07706

No. 131217

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 広島支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	愛媛県今治市大正町3-5-8			機番	000268
環営	ユーザー名	高山内科病院 様			納入日	平成15年11月6日
	点検者	中澤一裕	作業時間	5Hr	受付日	平成25年10月7日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年12月16日

修理依頼・苦情内容

エラー8（オゾンセンサ故障）


不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾンガス漏えいを検知するオゾンセンサの故障を検知してエラー8が発生しました。
このほかにポンプ類、電磁弁など性能低下した部品を交換しました。

写真1：No1～7 交換部品

写真2：No8 定期交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.45～0.53 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.3% 酸素流量：0.73 L/min 圧力0.096～0.184 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認

安
131217
田

審査

中
251217
澤

作成

H25.12.17

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	オゾンセンサ	1個	
2	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3台	製造、洗浄、排水ホソフ
3	エアコンプレッサー	1台	
4	水位レベルセンサー（L,H,HH）	3本	水位低、高、高高
5	給水電磁弁ダイヤフラム	2個	
6	オゾン水系統配管、パッキン	1式	
7	オゾン発生器	1式	
8	定期交換部品	1式	吸着、吸湿筒、触媒、フィルタ