

河村内科胃腸科 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

水漏れ対応

点検担当者： 中澤 裕

点検年月日	平成25年 11月 15日	機種名	ONW-10	製造機番	: 001619
設置場所				TEL	: 0847-47-6300
設置時期	平成20年7月23日	運転回数		御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	給水ホース	交換 ☒	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☐					
酸素発生	正常	☐	濃度：	%	流量：	L/min 圧力： MPa	
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	給水ホース	交換 ☒	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☐			
洗浄コネクタ FTS	正常	☐	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品			数量	コメント
給水ホース	交換	☒	1	給水ホースから少量の水が洩れていましたので新品に交換しました。
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		

平成25年 月 日

河村内科胃腸科

ご署名

河村 秀康



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。