

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-09010

No. 160215

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿	機種	ONW-10
環営	環品	所在地	広島県福山市住吉町4-1	機番	000818
		ユーザー名	セオ病院 様	納入日	平成17年8月11日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		返送先	納入先と同じ	受付日	平成27年3月31日
計	3			発送日	平成28年2月6日

修理依頼・異常内容

異音がする。各部点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下報告いたします。

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異音の原因は排水ポンプであることを確認しました。この他に劣化した部品を交換して復旧しました。

写真1：定期交換部品



写真2：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.52～0.62 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.106～0.185MPa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：4353

承認

安
16.2.15
田

審査

中
16.2.15
澤

作成

H28. 2. 15
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		
2	排水ポンプ（P-3）	1台	
3	水位レベルセンサー	3本	
4	オゾン水製造ポンプ（P-1）	1台	
5	内視鏡洗浄ポンプ（P-2）	1式	
6	給水電磁弁	2個	
7	配管チューブ、パッキン	1式	フタパッキン、下部フィルタ含む