

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 No. 121211

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店	機 種	ONW-10
客先	所在地	鳥取県西伯郡南部町天意思 5 3 4 - 1	機 番	000251
環営	ユーザー名	潮医院 様	納入日	平成 15 年 12 月 25 日
	点検者	小野定之	作業時間	6 H r
			受付日	平成 24 年 11 月 30 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 24 年 12 月 11 日

修理依頼・苦情内容

- ・エラー（８）発生（オゾンリークセンサがオゾンガス漏れを検知）
- ・定期点検依頼
- ・部品交換

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔１〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エラー（８）の発生原因であるオゾンセンサーASSYを交換しました。
- ・性能劣化による部品交換と併せて定期点検作業も実施しました。

写真；１
オゾンセンサーASSY
定期交換部品
（吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター
オゾン分解触媒）



写真；２
給水電磁弁ダイヤフラム、シリコンチューブ
水ポンプ、エアコンプレッサー、水位レベル
センサ



〔２〕修理・点検内容

- １．部品交換：下表と写真をご参照ください。
- ２．オゾン水濃度測定：0.56～0.70mg/L・・・正常
- ３．PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.5 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.103～0.186MPa（AC100V, 60Hz）
- ４．運転動作確認・・・正常
- ５．オゾンインジケータ変色・・・正常

ー以上ー

承認

江 24.12.11 口

審査

中 24.12.11 澤

作成

H24.12.11 小野

推奨 交換 部 品			
部品番号	部品名称	数量	備 考
	オゾンセンサーASSY	１ 個	故障原因部品
	定期交換部品	１ 式	SPS-1265
	水位レベルセンサー	３ 本	
	オゾン水系統配管	１ 式	
	水ポンプ	２ 台	
	給水電磁弁ダイヤフラム	２ 個	
	エアコンプレッサー	１ 台	