

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-14449

No. 111014

配布先	客先	1	納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿		機種	ONW-10
環営	環品	1	所在地	福島県石川郡玉川村小高中吸18-1		機番	0002-93 141
			ユーザー名	あつみ内科医院 様		納入日	平成15年7月7日
			点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成23年7月1日
計	3		返送先	納入先と同じ		発送日	平成23年10月12日

修理依頼・異常内容

水ポンプ異音・他点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプ（P-2）から異音が発生することを確認しました。
ポンプの他に性能が劣化した部品を交換して復旧しました。

交換部品写真



〔2〕修理・点検内容

- 故障および性能劣化した部品交換（下表および写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.55～0.61 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.77L/min 圧力：0.108～0.188MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

承認



審査



作成

H23. 10. 14
中澤

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	
	ドレンフィルター	1個	
	オゾン分解触媒	1個	
	オゾンセンサー	1個	
	水ポンプ	3台	
	オゾン水系統配管	1式	
	操作パネル基板	1枚	残り時間ランプ点灯不良
	水位レベルセンサー	3本	今回無償