

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-14929

No. 120123

納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿			機種	ONW-10
所在地	山形県天童市東本町3-5-21			機番	000283
ユーザー名	吉岡病院 様			納入日	平成16年2月26日
点検者	中澤一裕	作業時間	8Hr	受付日	平成23年10月31日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成24年1月20日

修理依頼・異常内容

排水異常修理およびオーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水異常は排水ポンプの性能低下が原因と思われます。この修理と併せてオーバーホールを実施しました。

写真1：定期交換部品





写真2：水ポンプ、センサー類、オゾン発生器 他



[2] 修理・点検内容

- 部品交換及び清掃（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.52～0.57 mg/L・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・次回要交換
酸素濃度：94.1% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.087～0.154 MPa
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。

—以上—

交換部品

	部品名称	数量	備考
	定期交換部品 吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター、分解触媒	1式	
	オゾンセンサー	1個	
	水ポンプ	3台	
	オゾン水系統配管	1式	
	給水電磁弁ダイヤフラム	2個	
	水位レベルセンサー	3本	
	エアコンプレッサー	1台	
	フタスプリング	2個	
	圧力スイッチ	1個	
	オゾン発生器	1式	リレー基板含む

承認

江
24.1.23
口

審査

江
24.1.23
口

作成

H24.1.10
中澤