

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-16479

No. 120925

納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿		機種	OED-1000
顧客名	織内医院 様		機番	100133
所在地	福島県いわき市常磐関船町迎 16		納入日	平成 22 年 12 月 14 日
点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 24 年 9 月 4 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 24 年 9 月 24 日

修理依頼・不具合内容

殺菌時給水異常（E:202）納入から現在まで 28 回発生

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

1：異常内容につきまして

起動時給水異常・・・給水開始から 10 分以内に水位レベルセンサー（LVH）が水を検知しないと給水量が不足していると判断して、異常停止します。

2：調査結果と作業内容

弊社では異常が再現しませんでした。給水異常に関係する部品を交換しましたので様子を見てくださいますよう、お願いいたします。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1：部品交換（下表および写真をご参照ください）

2：性能確認・・・正常 酸素流量：0.86L/min、オゾン水濃度計パルス：313

3：運転確認・・・正常 殺菌履歴：0.67ppm

4：出荷時の装置情報

前回定期交換日：2012/06/21 運転プログラム：Ver0104/T01.A（0103 より書換え）

交換後運転回数：829 殺菌：820、殺菌＋アルコール：918、リークチェック：282

自己洗浄：397、アルコール単独：8、エア単独：2

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762302500	レベルセンサASSY（LVH）	1	感度 1.43⇒2.14
762302500	レベルセンサASSY（LVL）	1	感度 1.98⇒2.06
762200520	バック排水チーズ	1	

承認



審査



作成

H24.9.25

中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528