

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 09-16246 No. 121030

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	山形県酒田市錦町 5-32-698			機 番	000455
環営	1	ユーザ-名	いくま内科胃腸科クリニック 様			納 入 日	平成 16 年 8 月 24 日
		点 検 者	小野定之	作業時間	4 Hr	受 付 日	平成 24 年 8 月 30 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 24 年 10 月 23 日
計	2						

修理依頼・苦情内容

排水時 水ポンプから異音がする

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異音の原因である水ポンプを3台全て交換しました。
そのほかに性能が劣化した部品を交換しました。

写真1：水ポンプ、給水電磁弁、
フタスプリング



写真2：PSAコンプレッサー、排水電磁弁
駆動抵抗、オゾン水系統配管



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.37～0.42mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.093～0.161MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



作成2

H24.10.30

中澤

作成1

H24.10.29

小野

推奨交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ(P-1:P-2:P-3)	3台	
	オゾン水系統配管	1式	
	水位レベルセンサー	3本	
	フタスプリング	4個	
	PSAコンプレッサー	1台	
	給水電磁弁	2個	
	排水電磁弁(駆動用抵抗含む)	1式	