

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 2 月 5 日

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2019 年 1 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	しまぎ歯科医院 様	TEL： 019-656-8388	
所在地	岩手県盛岡市加賀野4-15-30	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 12 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100182	運転回数：863	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	-------------	----------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー14 真空時間オーバー異常

原因

- ・圧力センサーの故障
- ・シャトルバルブの故障
- ・真空ポンプの劣化

処置、作業内容

- ・圧力センサーの交換
- ・シャトルバルブの交換
- ・真空ポンプの交換
- ・各種調整、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・圧力センサー				
2	・シャトルバルブ				
3	・真空ポンプ				
4					
5					
6					
7					
		1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 7 日

ご署名 島崎 操 印

修理業者

株式会社HIIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ 19/01/25 小柳	環境PJ 19/01/25 小柳