

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日： 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	年 月 日	作業時間：	Hr
顧客名	ながはしデンタルクリニック 様	TEL：	
所在地	秋田県大館市大田面393-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 1 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 13080008	運転回数：	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー 3 0 真空異常			
原因			
・ 真空ポンプ老朽による性能低下			
・ 排水タンクに油分がありました缶内から真空ポンプを通して排水されたと想定されます。			
・ 真空ポンプのダイヤフラムに油分が付着すると劣化します。			
処置、作業内容			
・ 真空ポンプ交換			
・ 給排水タンク清掃			
・ 給水ポンプ清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

環境PJサービスGr
'20/09/11
富田

環境PJサービスGr
'20/09/11
安田