

(株)IHIアグリテック

環境PJ部サービスGr

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIアグリテック用

お客様	名称	郡山ラポール 様	製造番号	100118→100277	ご確認	
	住所	福島県郡山市御前南5-73	納入検査実施日	H28年10月14日		
			納入検査実施者(株)モリタ小野寺			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン		ハンドル開閉検出確認	電装系		タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
		ドアロックユニット作動確認			ディスプレイの色あせ・表示確認
		ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ			電源スイッチの作動状態
		ハンドルキズ・汚れ			SDカードの挿入・取外性
缶体		割れ・キズ・腐食・汚れの有無			電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
		滅菌温度センサの汚れ			電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
		棚 1 、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置		本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
		缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性			アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク		給水タンクの内部汚れ	制御		キズ・汚れ
		水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性			制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
		ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか	性能評価		運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)			タッチパネル表示確認・履歴の確認
		LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致			B&Dテスト実施
排水タンク		タンク内に汚れはないか	その他		リークチェックテスト
		フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致			0点調整
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)			付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース		設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと			運転・お手入れ方法の説明
					装置内運転時異音

特記事項

モリタ様とエムシーサービス郡山植田様とで新品入れ替え10月11日に発送で14日に入れ替えました。