

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 6 月 21 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 6 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	小松こども歯科 様	TEL： 022-220-1660	
所在地	宮城県富谷市明石台2-22-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100036	運転回数： 2193
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・真空ポンプの劣化によるエラー発生（エラー30）		
・圧カスイッチの破損（エラー30）		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換、圧カスイッチ交換、給水タンクキャップ交換		
・各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・給水ポンプ		1		
2	・圧カスイッチ		1		
3	・給水タンクキャップ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 25 日

ご署名

小松 俊二



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

