

点検・修理報告書

発行日: 2019年 6月 5日

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2019 年 5 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	野蒜ヶ丘歯科医院	様	TEL:
所在地	宮城県東松島市野蒜ヶ丘2-24-1		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2017 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100276	運転回数: 2306 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー25 圧力センサ故障

原因

圧力センサー故障

処置、作業内容

圧力センサー交換

缶内・SG温度センサー交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 6月 7日

ご署名

三浦 真悟

三浦

修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

19.6.05

小柳