

点検・修理報告書

管理 No. 20190322
発行日：2019 年 3 月 22 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ Bc-17		
作業年月日	2019 年 3 月 日	作業時間：	Hr
顧客名	小松こども歯科 様	TEL：	
所在地	宮城県黒川郡富谷町明石台2-22-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 4 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 13100036	運転回数： 2193
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 0 真空異常		
原因		
・真空ポンプの老朽によるもの		
・圧力スイッチの破損		
以上の二か所が破損していました。		
処置、作業内容	圧力スイッチの破損部分	真空ポンプ交換
特記事項		
以上の部品を交換し給水タンク・排水タンク・給水ポンプフィルター・清掃・タンクキャップ交換		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	圧力スイッチ		1		
3	タンクキャップ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄 年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	