

点検・修理報告書

管理 No. 20190924

発行日: 2019年9月24日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 9 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	野瀬ヶ丘歯科医院 様		TEL:
所在地	宮城県東松島市野瀬ヶ丘2-24-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ東北支店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100276	運転回数: 2361
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.26(停電)		
原因		
・サーキットプロテクタが過剰に反応した為作動しエラーが発生致しました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタ部品交換作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 10月 8日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	石井
19/9/24	19/9/24