

点検・修理報告書

管理 No. QM02-20

発行日: 2020年 3月 11 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 2 月 11 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	小松こども歯科	様	TEL:
所在地	宮城県黒川郡富谷町明石台2-22-1		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2014 年 4 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

設置情報

製造番号: 13100038

運転回数:

2536回

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー26 滅菌温度低温異常が発生した。

原因

ドアのパッキンとその当たり面（フランジ部）が汚れておりました。

内蓋の固さが少し軟らかい状態でした。

処置、作業内容

ドアのパッキンと当たり面を清掃いたしました。

内蓋の固さを少し強めに調整いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 11 日

小松こども歯科

院長 小松 偉 二 印

修理業者

株式会社IHJアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
効 20/03/11 池	西 20/03/11 田	俊 20/03/11 田

点検・修理報告書

管理 No QM02-20

発行日: 2020年 3 月 11 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 2 月 28 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	小松こども歯科 様		TEL:
所在地	宮城県黒川郡富谷町明石台2-2-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理済承認貼付 ☐		

装置情報 製造番号: 13100038

運転回数: 2144回

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドアからの水漏れがありました。

原因

ドアパッキンに亀裂がありました。

処置、作業内容

ドアパッキンを新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認事項

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 11 日
小松こども歯科
 院長 小松 偉 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	作業者	作業日
池	田	田