

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年12月2日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 11 月 19 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	千葉デンタルオフィス 様	TEL:	
所在地	宮城県仙台市青葉区三条町16-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 7 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100052	運転回数: 3267
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー31 缶内加圧異常		
原因		
真空ポンプが劣化し真空引きが低下したのとあわせて、給水タンクキャップが破損しており水の供給が悪くなったのが原因と想定されます。		
処置、作業内容		
・真空ポンプの交換とタンクキャップを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

会社
千葉デンタルオフィス

〒981-0935 仙台市青葉区三条町16-10

TEL 022-727-6480

ご署名 院長 千葉 貴治 様

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/12/02 菊池	サービスG '20/12/02 富田	サービスG '20/12/02 安田