

点検・修理報告書

管理 No. 20633

発行日: 2021年4月5日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021/3/31		作業時間: 8 Hr
顧客名	郡山ラボール歯科 様		TEL: 024-962-0830
所在地	福島県郡山市御前南5-73		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 10 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100277	運転回数: 2778回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー16 蒸気注入異常が発生した。

原因

・蒸気弁が故障しており、真空工程において蒸気が注入できない状態になっておりました。そのために本エラーが発生したと考えられます。

処置、作業内容

・蒸気弁を新品交換いたしました。

特記事項

・回水弁も調子が悪いので、交換いたしました。

・ドアパッキンが劣化しておりましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3	ドアパッキン		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 7 日

ご署名



印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	宮田	三宅
21/04/05	21/04/05	21/04/05