

うえの内科小児科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 新鉄大曾川 IHI 中澤

点検年月日	平成20年 10月 14日	機種名	ONW-10	製造機番	001246
設置場所	1F 検査室			TEL	
設置時期		使用時間	1027回	御対応者	

点検項目	点検結果				
スイッチ類					
電源釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
フィルタリセット釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
運転/停止釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
アルコールモード釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
ランプ類					
操作パネル	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>			
洗净動作					
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
細管洗净 順方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
細管洗净 逆方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
細管洗净 エアバージ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
アルコールフラッシュ	正常 <input checked="" type="checkbox"/> <small>未実施</small>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
オゾン分解ファン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
排水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
性能確認					
オゾン水濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.46~0.56 mg/L			
オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 72.6% 流量: 0.8 L/min 圧力: 0.132~0.230 MPa			
水漏れ確認					
装置外	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
装置内	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>	
清掃					
外装	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>			
内部	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>			
洗净コネクタ	正常 <input type="checkbox"/> <small>未確認</small>	変更 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	0ルーツなし <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
洗净チューブ	正常 <input type="checkbox"/> <small>ご</small>	調整 <input type="checkbox"/>			交換 <input type="checkbox"/>

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/>	一式	
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/>	一式	化粧シート変色不良判定。
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	確認の結果 機械、化粧シートも
オゾン分解触媒	交換 <input type="checkbox"/>	一個	正常でした。スコープを入れる前に 空屋乾していな在り様子を見て下さい。

お留守の化粧シート10枚で
調査の為持帰り、化粧シートに
10枚で置いておこう。

20年 10月 14日

二署名 小林 陽子

印