

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 新鋭工業谷岡, IHI 中澤

点検年月日	平成 22 年 10 月 26 日	機種名	ONW-10	製造機番	000475
設置場所				TEL	: 0790-88-0605
設置時期	平成 17 年 6 月 1 日	運転回数	2799	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.8 % 流量: 0.75 L/min 圧力: 0.102~0.181 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐ 交換 ☐	
装置内	正常	☒	調整 ☐ 交換 ☐	
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☒	清掃 ☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整 ☐ パッキン追加 交換 ☒	
洗浄チューブ	正常	☒	調整 ☐ 交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	異常ありませんでした。 次回水ポンプと オゾンセンサーの交換を ご検討下さい。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		
	交換 ☐		

22 年 10 月 26 日

ご署名

留田

印

※: 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。