

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

化シケタ変色がばらつく

点検担当者:新鋭工業谷岡、IHI 中澤

点検年月日	平成 24 年 1 月 19 日	機種名	ONW-10	製造機番	001039
設置場所				TEL	: 0868-42-3131
設置時期	平成 18 年 2 月 23 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.61 mg/L 濃度計 PL-620 使用	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: % 流量: L/min 圧力: MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	化シケタの変色度合いと水の温度も正常範囲内で問題ありませんでした。
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☐	
	交換 ☐	

1/19 171

1/19 171

年 1 月 19 日

12/19 2-ア

12/19 ユーザ

ご署名 内田 隆子

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。