

点検確認書

E-6 (PSA装置) 対応

PSA: 酸素発生装置

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 9月 8日	機種名	ONW-10	製造機番	:000503
設置場所	1F 検査室			TEL	: 087-874-3131
設置時期	平成 17年 6月 4日	運転回数	1908	御対応者	平田 晴

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.3 %	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.112~0.195 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	排気ホース 清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
PSA 吸着筒	1	左表の部品が劣化して エラーが発生しました、 交換後の性能は問題 ありませんでした。
ニ 吸着筒	1	
ニ トリニフィルター	1	
オゾン分解吸着媒	1	

ご署名 鈴木 敬二



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。