


保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100074
作業年月日	平成 25 年 10 月 16 日		作業時間: 3.5 Hr
顧客名	長田医院		TEL: 0869-22-0001
所在地	岡山県瀬戸内市邑久町豊原341-2		担当  様
販売店	株式会社セイエル		担当 溝口 様
納入年月日	平成 22 年 8 月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 なし
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特になし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 515
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 86	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 4	殺菌+7L: 283
	リークチェック: 172	自己洗浄: 273	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	脱臭フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25 年 10 月 16 日

ご署名  長田 康



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者 作業者



