

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部エコーH（排水異常）が
以前発生していた

点検担当者： 中澤 裕

点検年月日	平成25年10月22日	機種名	ONW-10	製造機番	001410
設置場所	1F X線ラジウム室			TEL	0868-29-2324
設置時期	平成20年8月20日	運転回数	1052	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☒ 排水チューブ	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度：93.3	%	流量：0.75 L/min 圧力：0.112～0.199MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ パッキン受	交換 ☒
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	1	エコーHについて 排水チューブ を清掃しました。
ドレンフィルタ	1	
吸着筒、吸湿筒	1	
SPS-11258		

〒708-1215 岡山県津山市杉宮14-2
医療法人 ところ

平成25年 勝北 月 診療所

理事長 平井 龍三
ご署名 TEL (0868) 29-2324 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。