

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年10月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100074
作業年月日	平成 26年 10月23日		作業時間: Hr
顧客名	長田医院		TEL: 0869-22-0001
所在地	岡山県瀬戸内市邑久町豊原341-2		担当 長田院長 様
販売店	株式会社 セイエル		担当 溝口 様
納入年月日	平成 ²² 年 8月17日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 4年 4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合は特に無し	
不具合原因、作業内容	
点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 775
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 7750.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 81	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌: 4	殺菌+7L: 364
	リークチェック: 250	自己洗浄: 351	アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)	1	☒	
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)	1	☒	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 医療法人仁生会 長田医院 長田 印		

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	