

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業 川上

点検年月日	平成 28年 8月 18日	機種名	ONW-10	製造機番	000211
設置場所	岡山県津山市平福547-1			TEL	0868-28-3858
設置時期	平成 2005年10月21日	運転回数		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.4	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐			
酸素発生	正常	☒	濃度 :	93.1	% 流量 : 0.25 L/min 圧力 : 0.15~0.90MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒		 ※ホジジ類、水位センサー類の劣化あり
吸湿筒	交換 ☒		
ボレン用フイルタ	交換 ☒		
オゾン分解触媒	交換 ☒		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名 森 七 美 花 里



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。