

御中

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者: 河野敏武

点検年月日	20年 10月 8日	機種名	ONW-10	製造機番	0001423
設置場所				TEL	
納入時期	年 月 日	使用回数	1060	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアバージ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水温度	正常 ☒	温度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☐			
酸素発生	正常 ☒	温度: 9.2℃	流量: 0.8 L/min	圧力: 1.26~2.27 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	定期メンテナンス(交換)済。 次回: 2009年10月予定
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

H20年 10月 8日
堺胃腸科内科クリニック

院長 堺 雅彦

堺市占城町4丁目1-3-1
TEL 0982-22-0875
FAX 0982-22-0922

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2008. 10. 8 作業者 阿野 敏武

ONW-10機番: 000/433 PSA機番: SPS- 0710 客先: 堺 胃腸科内科クリニック 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (%)		合/否
酸素流量は適切か ($0.73 \sim 0.82\text{L/min}$) (L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (Mpa) ~ (Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで 0.3mg/L 以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)