

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 121211

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	1	顧客名		機番	100422
環営	1	所在地		納入日	平成24年3月28日
環品	1	点検者		受付日	平成24年12月3日
		中澤 一裕	作業時間	出荷日	平成24年12月7日
計	3	返送先			
		納入先と同じ			

修理依頼・不具合内容

11/30と12/3で下記の異常が頻発して運転できない。
オーバーフロー異常（E:205）・・・15回発生 レベルセンサ異常（E:214）・・・16回発生

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「オーバーフロー異常」、「レベルセンサ異常」は再現しました。
水槽の水位を検知するセンサーが3本（HH, H, Lo）あります。
このうち水槽のオーバーフローを監視するためのセンサー「HH」が、水が無いのに
「検知」状態になっていました。
センサー自身に問題は無く、コントロール基板の不具合と判断して交換、復旧しました。
不具合品は弊社の松本工場へ送り調査依頼いたします。

写真：コントロール基板



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：性能確認・・・正常 濃度計パルス：452
- 3：運転確認・・・正常 殺菌履歴：0.73
- 4：出荷時の装置情報
前回定期交換日：2012/03/27 運転プログラム：Ver0104/T01.A
交換後運転回数：205 殺菌：10、殺菌+アルコール：195、リークチェック：34
自己洗浄：169、アルコール単独：0、エア単独：168

一以上一

承認
審査
作成
H24.12.11 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1枚	
	オゾン水濃度計用フィルタ	1枚	

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528