

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 05-14388 No. 130521

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	福岡県福岡市中央区平尾2丁目21-16			機番	000546
環営	ユーザー名	及川病院 様			納入日	平成17年4月13日
	点検者	小野定之	作業時間	1.5Hr	受付日	平成25年4月15日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年5月21日
計	2					

修理依頼・苦情内容

- ・エラー“3”発生
オゾンナイザー異常
- ・性能劣化部品および交換推奨部品の交換

不具合原因（故障箇所）と処置

- [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）
- ・再現確認運転10回実施しましたが、エラーは発生しませんでした。
 - ・性能劣化部品ならびに交換推奨部品を交換しました。写真1）参照

写真1）
オゾンセンサー
水ポンプ
水位レベルセンサー
排水チューブ
フタスプリング



- [2] 修理・点検内容
1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
 2. オゾン水濃度測定：0.35～0.58mg/L・・・正常
 3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.7％ 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.117～0.198MPa（AC100V、60Hz）
 4. 運転動作確認・・・正常
 5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762301322	オゾンセンサー	1個	
762301130	水ポンプ（P-3）	1台	
762301210	水位レベルセンサー（LVL）	1個	
762231260	排水チューブ	1本	
762872261	フタスプリング	4個	

承認

安 25.5.21 田

審査

中 25.5.21 澤

作成

小 13.5.21 野