

保守点検・修理報告書（工場点検）

修理依頼
番号

No. 130821

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	協愛病院 様		機番	100530
環営	所在地	鹿児島県霧島市国分新町 1-6-52-6		納入日	平成 24 年 7 月 11 日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 25 年 7 月 22 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 25 年 7 月 20 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

水漏れ、オーバーフロー異常（35回発生）
保守点検依頼


不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オーバーフロー異常につきまして
工場で水圧、水量を変えて20回運転しましたが、異常は再現しませんでした。
水槽には3か所の水位センサを設置しています。運転中の水位が規定より高くなると
水位センサ（LVL、LVH、LVHH）が検知して「オーバーフロー異常」が発生します。

水位センサの検知感度を調べたところ、LVHの感度が15%ほど鈍っていましたので
センサー式を交換いたしました。

写真1：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定：0.67ppm・・・正常
- 3：オゾン水濃度信号パルス数：484・・・正常
- 4：酸素流量測定：0.74L/min・・・正常
- 5：運転確認・・・・・・・・・・・・・正常

[3] 装置情報

殺菌：225 消毒+アルコール：366 リークチェック：14 自己洗浄：16、ア単独：10 エア単独：340

承認

25.8.21 田

審査

25.8.21 澤

作成

25.8.21 澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサ	3本	LVL、LVH、LVHH
	定期交換部品	1式	
	オゾン水濃度計、オゾンセンサ、排水栓		
	濃度計用フィルタ、オゾン分解触媒、コネクタ		