

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140714

配布先	納入先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	熊本県玉名郡横島町横島 3387		機番	000719
環営	ユーザー名	安田内科医院 様		納入日	平成17年9月22日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年5月26日
	返送先	納入先と同じ		発送日	平成26年7月14日
計	3				

修理依頼・苦情内容

排水異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水システムの配管と排水ポンプの性能劣化が原因でした。

部品交換と分解清掃して復旧しました。定期交換部品の交換を実施しました。

写真1：交換済み部品



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表および写真1をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.5 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6% 酸素流量：0.82L/min 圧力：0.106～0.185MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

一以上一

承認



審査



作成

H26.7.14

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ドレンフィルター	1個	
	吸着筒、吸湿筒	1式	SPS-11592
	オゾン分解触媒	1個	
	水ポンプ（P-3）	1式	
	排水ホース、排水シリコンチューブ	1本	写真なし