

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
機械事業本部サービスグループ

内部清掃、定期点検

点検担当者： 中澤一裕

点検年月日	平成26年 6月20日	機種名	ONW-10	製造機番	001397
設置場所	宮崎県都城市庄内町7981-5			TEL	0986-37-0539
設置時期	平成19年5月16日	運転回数	1009	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.53 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度： 93.1 % 流量： 0.77 L/min 圧力： 0.112～0.191 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☒	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	異常ありませんでした 
ドレンフィルタ	交換 ☒	1	
吸着筒、吸湿筒	交換 ☒	1	
SPS-11520	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名 工場点検により不要です

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。