

野心外科胃腸科医院御中

点検確認書

株式会社 HIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 藤原

点検年月日	2017年 7月 21日	機種名	ONW-10	製造機番	000796
設置場所				TEL	
納入時期	2017年 3月 3日	使用回数	1809	御対応者	

点検項目		点検結果	
スイッチ類			
電源釦	正常 ☒	交換 ☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐	
ランプ類			
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐	
洗浄動作			
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
性能確認			
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.8 mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒		
酸素発生	正常 ☒	濃度: 96 % 流量: 0.75 L/min 圧力: 120 ~ 220 MPa	
水漏れ確認			
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃			
外装	正常 ☒	清掃 ☐	
内部	正常 ☒	清掃 ☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
洗浄キューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	定期交換実施、異常無し。
吸温筒	交換 ☒	納入より10年経過、更新をお勧め致します。
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1年8月終了(修理対応)
オゾン分解触媒	交換 ☒	

2017年 7月 21日

ご署名 野北 葵樹

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。