

点検・修理報告書

管理 No. 19154
発行日: 2020年2月12日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年2月11日 作業時間: 8 Hr
顧客名	佐久間デンタルクリニック 様
所在地	福島県福島市森合字屋敷中15-1
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100106	運転回数: 642回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30缶内圧力異常が発生した。		
原因		
・圧力センサが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・圧力センサを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 2 月 26 日

医療法人 腎済会

ご署名 佐久間デンタルクリニック 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/02/12	20/02/12	20/02/12