

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-24902

No. 181001

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	楠元内科胃腸科医院 様		機番	100170
環営	所在地	宮崎県宮崎市平和が丘西町1-1		納入日	平成23年03月17日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成30年08月10日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成30年09月13日

修理依頼・不具合内容

送気不良

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エアポンプと電磁弁が故障しており、これが原因で送気ができない状態でした。
故障した部品を交換して復旧いたしました。
オゾン水を送り込む配管系統の部品は問題ありませんでした。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：81 殺菌：25、殺菌＋アルコール：1330、リークチェック：1484
自己洗浄：51、アルコール単独：6、エア単独：187

一以上一

承認
若 18.10.1 井
審査
中 18.10.1 澤
作成
H30.10.1 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	エアポンプ	1台	
2	電磁弁（SV-12）	1個	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528