

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 101007

配 布 先	納 入 先	(株)新鋭工業福岡 沖縄支店 殿		機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地		機 番	001097
環営	1	ユ-ザ-名		納 入 日	平成18年7月20日
環品	1	点 検 者		受 付 日	平成22年5月18日
		中澤一裕	作業時間	出 荷 日	平成22年9月29日
計	3	返 送 先			
		納入先と同じ			

修理依頼・苦情内容

エラー3（オゾナイザ異常） 6/7 総合メンテナンス契約

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾナイザ（オゾン発生器）の反応器とコントロール基板が故障してエラー3が発生しました。（写真1）

総合メンテナンス契約に基づき定期点検作業を実施しました。

写真1：反応器破損部拡大





写真2：交換部品



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表および写真2をご参照ください。
- コントロール基板水位レベルセンサ LVL 感度調整：904→886Ω（敏感側）
- オゾン水濃度測定：0.47～0.67mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.7% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.110～0.186MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

承認	江 22.10.7 口	部品番号	部品名称	数量	備考
審査	江 22.10.7 口		オゾン発生器（電源、反応器）	1式	
			コントロール基板	1	
			ドレンフィルター	1	
作成			吸着筒、吸湿筒	1式	SPS-10324
H22.10.7			オゾン分解触媒	1	
中澤			フタスプリング	4	